

Marcia Fernanda de Macedo Marto

De: comprasamilton@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 30 de junho de 2026 15:18
Para: Informática GETIC-CFMV
Assunto: RES: DILIGÊNCIA [Item 6: Testador de cabo de rede]

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde Marcia, tudo bem? Márcia não vou ter as informações que vc esta pedindo, esse testador é importado da China, testador comum de mercado, talvez vc esteja querendo um produto mais profissional e esse testador que ofertei é um produto muito bom, atende a maioria dos usuários mais talvez não tenha todas as informações que vc esteja pedindo. Qualquer coisa pode recusar a minha proposta.

Atenciosamente,

Amilton Guimarães e Cia Ltda
CNPJ : 71.511.349/0001-36
Mobile/WhatsApp : 35- 9 8828 - 6890
e-mail: comprasamilton@gmail.com

De: Informática GETIC-CFMV <informatica@cfmv.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de junho de 2026 15:12
Para: comprasamilton@gmail.com
Cc: Informática GETIC-CFMV <informatica@cfmv.gov.br>
Assunto: DILIGÊNCIA [Item 6: Testador de cabo de rede]

Prezado Amilton, boa tarde.

Solicita-se o envio de documentação complementar que comprove a conformidade da proposta apresentada, tendo em vista que os documentos encaminhados até o momento são insuficientes para a adequada verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

As inconsistências e ausências de comprovação foram identificadas conforme detalhamento a seguir:

1. Funções Agregadas

- **b) Verificação de comprimento do cabo**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há informação que demonstre que o equipamento realiza medição ou verificação do comprimento do cabo.
- **c) Distância do rompimento do cabo**
Situação: Não comprovado
Análise: Apesar da menção a circuito aberto, não há comprovação de medição da distância até o ponto de rompimento.
- **d) Teste dos conectores RJ45**
Situação: Atende
Análise: Há indicação expressa de teste de cabos montados com RJ45 e localizador com 8 contatos, compatível com o requisito.

- **e) Teste de cabo RJ45, RJ11 e PoE**
Situação: Não comprovado
Análise: A proposta menciona RJ45, linha telefônica e cabo coaxial, porém não comprova suporte a RJ11 nem teste PoE.
- **f) Teste de PoE e detecção (até 60V, tipo PSE AT/AF)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há menção a teste PoE, detecção de energia, tensão até 60V ou conformidade com IEEE 802.3af/at.
- **h) Modos de SCAN (Digital, Analógico e PoE)**
Situação: Não comprovado
Análise: A proposta não comprova a existência dos três modos exigidos.
- **i) Função Flash (localização da porta via LED do switch)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há comprovação dessa funcionalidade.

2. Conjunto

- **c) Kit de adaptadores de cabo**
Situação: Não comprovado
Análise: A imagem apresenta acessórios, porém a descrição não identifica formalmente um kit de adaptadores de cabo.
- **e) Manual do usuário**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há menção ao fornecimento de manual do usuário.

3. Transmissor

- **a) Funções obrigatórias (WIREMAP, comprimento, varredura, PoE, flash e iluminação)**
Situação: Não comprovado
Análise: Apenas algumas funções são parcialmente comprovadas; o conjunto completo exigido não foi demonstrado.
- **b) Compatibilidade de cabos (CAT5, CAT6, STP e UTP)**
Situação: Não comprovado
Análise: Embora haja menção a categorias de cabos, não há comprovação expressa de compatibilidade com STP e UTP.
- **c) Alcance máximo (600 m)**
Situação: Não comprovado
Análise: Informação não identificada na proposta.
- **d) Faixa de teste (2,5 a 200 m)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há indicação de faixa de medição.
- **e) Precisão (+/- 2,0 m)**
Situação: Não comprovado
Análise: Informação não apresentada.
- **f) Localização de rompimento**
Situação: Não comprovado
Análise: A detecção de circuito aberto não comprova a localização do ponto de falha.
- **g) Tensão de sinal (9+ Vp-p)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não especificado.
- **h) Frequência de varredura (130 kHz)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não especificado.

- **i) Filtro AC**
Situação: Não comprovado
Análise: Não comprovado na documentação.
- **j) Faixa de teste PoE (DC 5~60V, padrão/não padrão)**
Situação: Não comprovado
Análise: Informação não apresentada.
- **k) Exibição de tensão**
Situação: Não comprovado
Análise: Não demonstrada.
- **l) Tipo PSE (IEEE 802.3af/at)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há comprovação de compatibilidade.
- **m) Tela LCD (128 × 64 com backlight)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não há especificação técnica que confirme o requisito.
- **n) Alimentação (3,7V, 1400 mAh)**
Situação: Não comprovado
Análise: A autonomia informada não comprova tensão nem capacidade da bateria.
- **o) Aviso de bateria fraca (2,7V)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não informado.
- **p) Desligamento automático (15/30/60 min/OFF)**
Situação: Não comprovado
Análise: A proposta menciona desligamento automático, mas não detalha as opções exigidas.
- **q) Proteção de tensão (DC 48V 5mA)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não informado.
- **r) Corrente máxima (<150 mA)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não informado.

4. Receptor

- **a) Sensor ajustável**
Situação: Não comprovado
Análise: Ajuste de volume não equivale a sensor ajustável.
- **b) Detecção de tensão AC**
Situação: Não comprovado
Análise: A detecção de linha DC não atende ao requisito.
- **d) Bateria interna (3,7V, 1400 mAh)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não especificado.
- **e) Aviso de bateria fraca ($6 \pm 0,5V$)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não informado.
- **f) Corrente máxima (<200 mA)**
Situação: Não comprovado
Análise: Não informado.

Prazo

O prazo para envio da documentação comprobatória é **01/07/2026, às 9h.**

At.te



Marcia Fernanda de Macedo Marto

Setor de Infraestrutura e segurança da Informação - SESEG
Conselho Federal de Medicina Veterinária
(61) 3900-0492
